



Une demande croissante de géosynthétiques

RACINES D'ARBRES FONDATION DE MAISON

Cette maison centenaire ne pouvait plus résister aux forces soutenues des racines d'arbres et depuis quelques années, les racines s'étaient frayées un chemin à travers la fondation de la maison. Elles avaient même réussi à percer le plancher de ciment et à s'introduire dans le sous-sol. L'arbre étant situé sur le terrain de la ville, il n'était pas question qu'il soit coupé et la ville rejetait toute responsabilité pour les dommages causés à la maison.

La seule et unique solution à ce sérieux problème : Biobarrier!


Le devant de la maison a été creusé jusqu'à la fondation.



Tranchée creusée exposant la fondation.



Positionnement du Biobarrier avec attaches de plastique.



La fondation a été traitée avec un apprêt d'asphalte élastomère afin de s'assurer d'une bonne étanchéité de la fondation. Un isolant de mousse extrudé a été appliqué sur la fondation avant le remplissage de la tranchée.

Biobarrier est garanti pour une période de 15 ans par le fabricant, mais attendez-vous à ce que cette performance atteigne 25 et même 30 ans!